

Unterhaltungsverband "Großer Graben" Neuwegersleben  
 An der Pferdekoppel 1  
 39393 Am Großen Bruch

### Gewässerschau am 08.04.2025 im Schaubezirk 4 - Gemarkung Badersleben

Teilnehmer: Bode, Heiko - Schaubeauftragter; Knackstedt, Rainer - Schaumitglied; Heine, Axel - Schaumitglied; Woszczyk, Mirko - UWB LK Harz;  
 Almstedt, Hans-Werner - Landwirt; Brammer, Sebastian - Landwirt; Neumann, Uwe - UHV Großer Graben

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
H 1.040	Marienbach	X		X  X  X	Sohlerosion durch Einbau von Wasserbausteinen/Natursteinen in Sohle stoppen; Gewässer aufbauen (Sohlgleite) - Badersleben Richtung Vogelsdorf Brücke hinter dem Knick ca. 2/3 mit Kalkablagerung zugesetzt, Vertiefung der Sohle oberhalb auf Grund Versorgungsleitungen auf Sohlhöhe vorerst nicht möglich, Verantw.: Gemeinde / UWB HARZ Gewölbe unter Fuhrunternehmen - einzelne Steine aus Wand und Gewölbe ausgebrochen, dennoch z. Zt. keine Staugefahr . - Begehung erfolgte durch Herrn Bode
H 2015	Schneipkegraben			X	Staubeseitigung - Pappel liegt über den Graben, Anlieger Herr Bode - Beseitigung nach Aberntung möglich
H 2041	Siekebach				
H 2042	Schmalbach			X	Staubeseitigung - Pappelholz entfernen
H 2043	Vorderer Bach			X X  X	Einlauf in Verrohrung unterhalb Bundesstraße Vogelsdorf ist defekt - UHV repariert Zulauf Rohrleitung vor Mündung in Marienbach auf dem Acker (Herr Bode Bewirtschafter) ev. defekt, da im Acker ein großes Loch entstanden ist - verantw. UHV - Reparatur erfolgt durch Herrn Bode Pappelproblem muss über Gemeinde geklärt werden
H 2043/01	Wegeseitengraben Badersleben				

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkungen
H 2044	Hinterer Bach				
H 3049	Graben vor dem Holze rechts Nr. 13				
H 3050	Graben vor dem Holze links				
H 3051	Gr. vor dem Holze zum Schmalbach			X	angrenzende Ackerfläche wurde vom LW Jan Schütt über Drainage angeschlossen
H 3052	Graben hinter dem Kloster			X	Pappelproblem muss über Gemeinde geklärt werden
H 3053	Graben am Holzweg hinter d. Kloster			X	Staubeseitigung - Pappelholz entfernen
H 3054	Graben in der Frösche				
H 3055	Grasmühlengraben				
H 3056	Graben am Rotheanger				
H 3057	Graben am Drieberg 2				

Marienbach Ortslage Badersleben - Hinweise:

Bereich Turnhalle, Böschung wurde geöffnet in Höhe Holzbrücke und als Abflußgraben für Turnhallenentwässerung oberhalb hergestellt.

Es liegt keine Genehmigung zur Einleitung bzw. Abgrabung seitens der UWB LK Harz bzw. Unterhaltungsverband vor.

Bereich Steintorstraße wurde der Durchlass in der Straße erneuert, es liegt keine Genehmigung zum Ausbau seitens der UWB LK Harz bzw. UHV vor.

Die Ufermauerprobleme im Gewässerabschnitt (Frau Hugler) sollte seitens der Gemeinde Huy (Bauhof) geklärt werden. Der Unterhaltungsverband hatte die Zusammenarbeit dabei befürwortet, bis heute liegt keine Aussage der Gemeinde Huy vor.

Für die Richtigkeit:

gez. Bode

Schaubeauftragter

.jf