

Unterhaltungsverband "Großer Graben" Neuwegersleben

An der Pferdekoppel 1

39393 Am Großen Bruch

Gewässerschau am 16.04.2024 im Schaubezirk 5 - Gemarkung Schlanstedt

Teilnehmer: Herr Bockhorst - Schaubeauftragter; Herr Neumann - GF UHV Großer Graben

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpf	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1014	Linker Beiläufer				
H 1.045	Fauler Graben			X	Sohlenkrautungsauhub jährlich auf die gegenüberliegende Seite legen 2024 auf die Seite zum Großen Graben
H 1.049	Hohlebach	X		X X	Richtung Eilsdorf - Pappeln brechen stark aus - trocken - Gefahrenabwehr verantw. Gemeinde oberhalb Sportplatz wurde das gesamte Gelände mit Betonpählen direkt auf der Oberkante eingezäunt (Flutterband/Elektroband dazwischen) - keine Befahrbarkeit zur Unterhaltung möglich - UWB LK Harz dringend Rückbau veranlassen Sohlenpflege dringend im Bruchbereich Durchlässe spülen
H 1.049/01	Entlaster Hohlebach				
H 1.050	Schradergraben			B	alte Bohlenbrücke über dem Schradergraben defekt (kurz vor Kreuzung mit Entlaster Hohlebach) - Eigentümer in der Verantwortung
H 2023	Fangegraben Anderbecker Wiesen				
H 2139	Vorflutleitung Triftgraben				
H 2140	Wegeseitengraben				
H 2143	Abdeckereigraben				
H 2144	Nienburger Graben				

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
H 2361	Dorfgraben 1				
H 2362	Dorfgraben 2	X			Sohlenpflege punktuell (neuer Durchlass)
H 2362/01	Graben an der Schule				
H 2363	Dietmannsgraben Schlanstedt				
H 2363/01	Graben zum Hohlebach				
H 2365	LV II Schlanstedt				
H 2366	Vorflutleitung A				
H 2367	Lake Schlanstedt				
H 3419	An die Thiemühle				
H 3423	Graben am Lehmbrink				
H 3424	Am Grasmühlenweg				
H 3424/01	Grägscher Graben				
H 3425	Freigraben				
H 3426	Steinbruchgraben				
H 3427	Pfingstangergraben				
H 3427/01	Graben am Sportplatz			X	Gewässer wurde in Absprache mit der UWB LK Harz aus Kataster gestrichen

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
H 3428	Graben an der Sparkasse				
H 4600	Graben A				
H 4601	Graben B		X		Gehölzpflege - Weiden beschneiden
H 4602	Graben C				
H 4603	Graben 7				
H 4603/01	Graben D				
H 4604	Graben X				
H 4605	LV VIII Schlanstedt				
H 4606/01	Graben G				
H 4607	Graben H				
H 4608	Graben I				
H 4609	Graben J				
H 4610	Graben K				
H 4611	Graben L				
H 4612	Graben 9				

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
H 4613	Graben M				
H 4614	Graben 13				
H 4615	Graben N	X			Sohlenpflege
H 4616	Graben O				
H 4617	Graben P				

Die Flächen von H 4610 bis H 4054 bewirtschaftet MLS Milchproduktion Schlanstedt, somit ist der Faule Graben linksseitig auch durchgängig befahrbar und soll in Zukunft von dort aus unterhalten werden, nicht mehr vom Weg aus, da dieser durch die Ablagerungen immer höher wird.

Das Wehr im Faulen Graben unterhalb der Straße Gunsleben-Aderstedt soll instandgesetzt werden, um die Einstaumöglichkeit herzustellen.

Die Stauanlage in den Stichgräben ab H 4047 bis H 4054 sollten ebenfalls instandgesetzt werden.

Rechtsseitig des Faulen Graben in Richtung Aderstedt ist kein Einstau möglich bzw. bringt keinen Nutzen.

Die Wehre (Aderstedt/Gunsleben) müssen zur Flächenbevorteilung bzw. Staubewässerung durch den LHW gesetzt werden. Das Wehr Neuwegersleben hat keine Funktion zur Bevorteilung mehr.

Im Großen Graben fehlen bzw. wurden Siele zur Bewässerung der o. g. Stichgräben zurückgebaut - keine Möglichkeit unterhalb der Gunslebener Straße mehr.

Oberhalb bis ehem. Schlammteiche Zuckerfabrik ist noch 1 funktionstüchtiges Wehr vorhanden, bedarf aber Arbeiten im Zulaufbereich.

Die Möglichkeit, den Faulen Graben zu speisen muss überprüft werden.

für die Richtigkeit:

Bockhorst
Schaubeauftragter