

Unterhaltungsverband "Großer Graben" Neuwegersleben

An der Pferdekoppel 1

39393 Am Großen Bruch

**Gewässerschau am 16.04.2024 im Schaubezirk 5 - Gemarkung Aderstedt**

Teilnehmer: Herr Bockhorst - Schaubeauftragter; Herr Neumann - GF UHV Großer Graben

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1018 ehemals H 1.045	Fauler Graben	X			Sohlenpflege - jährlich dringend erforderlich
H 1.047	Rottegraben Aderstedt	X	X	X	Sohlenpflege und Gehölzpflege Durchlässe reinigen
H 2001	Erlenweggraben Aderstedt			X	Böschungsmahd vom Busch zum Faulen Graben beidseitig,
H 2002	Schloßgraben Aderstedt				
H 2004	Graben Bauernwiese	X		X	Sohlenpflege Böschungsabbrüche am Wirtschaftsweg
H 2004/1	Verlängerung Gr. Bauernwiese	X			Sohlenpflege
H 2005	Gr. an der Dorfstätte Aderstedt	X X			Sohlenpflege - Anlandungen unterhalb des Dorfes entfernen Sohlenpflege - Nähe Sportplatz
H 2005/1	Zulauf zum H 2005				
H 2006	Limmergraben Aderstedt				
H 2006/01	Gr. an der Eilsdorfer Straße				
H 2007	Graben 14 TV VIII Aderstedt	X			Sohlenpflege
H 2008	Vorflutleitung B-Ihlen TV VIII				

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl.	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
H 2009	LV VII TV VIII Aderstedt	X			Sohlenpflege
H 2010	LV VI TV VIII Stürzgraben	X			Sohlenpflege
H 2010/01	Stichgraben 1	X			Sohlenpflege
H 2010/02	Stichgraben 2	X			Sohlenpflege
H 2011	Vogelgraben				
H 2012	Fanggr. Schloßbruch/Gr. Wiese				
H 2013	Mühlengraben Aderstedt				
H 2023	Fanggr. Anderbecker Wiesen	X			Sohlenpflege dringend
H 3002	Graben an der Zuckerfabrik				
H 3003	Grenzgr. Pabstorf/Aderstedt				
H 3004	Gr. in der Parkanl. ehem. Zucker				
H 3005	Graben im Ihlen				
H 3009	Graben unter der Krähenkanzel				
H 3009/01	Graben Steingrube				
H 3010	Graben unter dem Sohl				

GwN	Bezeichnung	Sohlenpflege	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
H 3011	Graben am Friedhofsweg links				
H 3012	Grenzgraben Pabstorfer Busch				
H 3013	Graben Schloßkoppel				
H 3014	Graben Vorwiese 1BA				
H 3022	Graben an dem kleinen Busch				
H 3025	Graben aus dem Nudelpott				
H 3025/01	Straßengraben				
H 3027	Graben oberhalb des Kuhstalls				
H 3028	Quergraben Schloßbruch	X			Sohlenpflege
H 3032	Wegeseitengr. Betonstr. Vog-Pab				
H 3033	Auf der Kruck				
H 3034	Graben an der Betonstraße 1				
H 3035	Graben an der Betonstraße 2				
H 3036	Rohrleitung 2 Dorfstätte				
H 3037	Graben 15 TV VIII	X			Sohlenpflege

GwN	Bezeichnung	Sohlenpflege	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
H 3038	Graben 16 TV VIII (Viehbruch)	X			Sohlenpflege
H 3039	Quergraben 17 TV VIII	X			Sohlenpflege
H 3040	Graben im Busch 1 / Forstber. WR				
H 3041	Graben im Busch 2 / Forstber. WR				
H 3042	Graben im Busch 3 / Forstber. WR				
H 3043	Graben im Busch 4				
H 3044	Schlanstedter Weggraben				
H 3044/02	Schlanstedter Weggraben 2				
H 3045	Graben 14 Rohrbruch	X			Sohlenpflege
H 3046	Graben 15 Rohrbruch	X			Sohlenpflege
H 3047	Graben 17 Rohrburch	X			Sohlenpflege
H 3047/01	Graben zum Rottegraben	X			Sohlenpflege
H 3346	Gr. Gunsleber Str. (Bahn)				
H 3349	Graben Viehbruch				
H 4047	Stichgraben				

GwN	Bezeichnung	Sohlenpflege	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
H 4048	Gr. 1 Großes Bruch TV VIII	X			Sohlenpflege
H 4049	Gr. 2 Großes Bruch TV VIII	X			Sohlenpflege
H 4050	Gr. 3 Großes Bruch TV VIII	X			Sohlenpflege
H 4051	Gr. 4 Großes Bruch TV VIII	X			Sohlenpflege
H 4052	Gr. 5 Großes Bruch TV VIII	X			Sohlenpflege
H 4053	Gr. 6 Großes Bruch TV VIII	X			Sohlenpflege
H 4054	Gr. 7 Großes Bruch TV VIII	X			Sohlenpflege
H 4055	Gr. 8 Großes Bruch TV VIII	X			Sohlenpflege
H 4055/1	Graben an der Aderstedter Straße	X			Sohlenpflege
H 4056	Gr. 12 Großes Bruch TV VIII	X			Sohlenpflege

Die Flächen von H 4610 bis H 4054 bewirtschaftet MLS Milchproduktion Schlanstedt, somit ist der Faule Graben linksseitig auch durchgängig befahrbar und soll in Zukunft von dort aus unterhalten werden, nicht mehr vom Weg aus, da dieser durch die Ablagerungen immer höher wird.

Das Wehr im Faulen Graben unterhalb der Straße Gunsleben-Aderstedt soll instandgesetzt werden, um die Einstaumöglichkeit herzustellen.

Die Stauanlage in den Stichgräben ab H 4047 bis H 4054 sollten ebenfalls instandgesetzt werden.

Rechtsseitig des Faulen Graben in Richtung Aderstedt ist kein Einstau möglich bzw. bringt keinen Nutzen.

Die Wehre (Aderstedt/Gunsleben) müssen zur Flächenbevorteilung bzw. Staubewässerung durch den LHW gesetzt werden. Das Wehr Neuwegersleben hat keine Funktion zur Bevorteilung mehr.

Im Großen Graben fehlen bzw. wurden Siele zur Bewässerung der o. g. Stichgräben zurückgebaut - keine Möglichkeit unterhalb der Gunslebener Straße mehr.

Oberhalb bis ehem. Schlammteiche Zuckerfabrik ist noch 1 funktionstüchtiges Wehr vorhanden, bedarf aber Arbeiten im Zulaufbereich.

Die Möglichkeit, den Faulen Graben zu speisen muss überprüft werden.

für die Richtigkeit:

Bockhorst  
Schaubeauftragter