

Unterhaltungsverband "Großer Graben" Neuwegersleben
 An der Pferdekoppel 1
 39393 Am Großen Bruch

Gewässerschau am 23.04.2024 im Schaubezirk 4 - Gemarkung Badersleben

Teilnehmer: Herr Bode - Schaubbeauftragter; Herr Knackstedt - Schaumitglied; Herr Almstedt - Landwirt; Herr Hoffmann - interessierter Bürger;
 Herr Woszzyk - UWB LK Harz; Herr Neumann - GF UHV Großer Graben

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
H 1.040	Marienbach	X		X X X	Sohlerosion durch Einbau von Wasserbausteinen/Natursteinen in Sohle stoppen; Gewässer aufbauen (Sohlgleite) - Badersleben Richtung Vogelsdorf Brücke hinter dem Knick ca. 2/3 mit Kalkablagerung zugesetzt, Vertiefung der Sohle oberhalb auf Grund Versorgungsleitungen auf Sohlhöhe vorerst nicht möglich, Verantw.: Gemeinde / UWB HARZ Gewölbe unter Fuhrunternehmen ist i. O. - keine Gefahr, Begehung erfolgte durch Herrn Bode
H 2015	Schneipkegraben			X	Staubeseitigung - Pappel liegt über den Graben, Anlieger Herr Bode - Beseitigung nach Aberntung möglich
H 2041	Siekebach				
H 2042	Schmalbach			X	Staubeseitigung - Pappelholz entfernen
H 2043	Vorderer Bach			X X	Einlauf in Verrohrung unterhalb Bundesstraße Vogelsdorf ist defekt; Rohrleitung vor Mündung in Marienbach auf dem Acker (Herr Bode Bewirtschafter) ev. defekt, da im Acker ein großes Loch entstanden ist - verantw. UHV - Reparatur Einsturzstelle ist mit Herrn Bode abzusprechen, da bestellt ist
H 2043/01	Wegeseitengraben Badersleben				

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkungen
H 2044	Hinterer Bach				
H 3049	Graben vor dem Holze rechts Nr. 13				
H 3050	Graben vor dem Holze links				
H 3051	Gr. vor dem Holze zum Schmalbach				
H 3052	Graben hinter dem Kloster				
H 3053	Graben am Holzweg hinter d. Kloster			X	Staubeseitigung - Pappelholz entfernen
H 3054	Graben in der Frösche				
H 3055	Grasmühlengraben				
H 3056	Graben am Rotheanger				
H 3057	Graben am Drieberg 2				

für die Richtigkeit:

Bode
Schaubeauftragter