

Unterhaltungsverband "Großer Graben" Neuwegersleben
 An der Pferdekoppel 1
 39393 Am Großen Bruch

Gewässerschau am 02.04.2024 im Schaubezirk 9 - Gemarkung Beckendorf/Neindorf

Teilnehmer: Herr Blaik - Schaubbeauftragter; Herr Schmidt - Verbandsvorst. UHV und Bürgermeister Ausleben; Herr Schrader-Sachbearb. Verbandsgr. Obere Aller, Herr Hoffmann - UWB LK Börde; Frau Kausche - UNB LK Börde; Herr Klings - Schaumitglied; Herr Dr. Nehring - Schaumitglied u. Bürgermeister Gem. Beckendorf/Neindorf; Herr Wendt - Stadt Oschersleben

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1017	Osterbeek			X	oberhalb der Ortslage im Wiesenbereich rutscht Böschung ab - Zugang im Bereich der Ortslage mit Anliegern klären
				X	Ausbau Osterbeek OL Beckendorf Höhe der Finanzierung durch Stadt Oschersleben derzeit noch nicht bekannt
1020	Hornhäuser Goldbach				
1087	Rödebach			X	Stadt Oschersleben errichtet Ersatzbrücke (Zufahrt Dialyse) dabei Klärung der Notwendigkeit der alten Versorgungsleitung mit Verrohrung unterhalb Brücke - im Zuge dieser Baumaßnahme sollten auch die beiden Überfahrten und die vorgenannte Verrohrung unterhalb der Brücke entfernt werden - bei GWS noch keine weitere Aussage getroffen - Klärung UWB
		X		X	Ölfilm im Gewässer vor Mündung in den Goldbach - stammt aus damaliger Ölhavarie Krankenhaus - Beseitigung/Sanierung des Gewässers wird über die UNB LK Börde, Frau Stockhaus klärt (nicht erfolgt seit Verursachung) UHV räumt dieses Bereich bis dahin nicht - Klärung UWB Sohlenpflege Richtung Wald oberhalb der Brücke (90 Grad Kurve)
1087/01	Graben zw. Gold- und Rödebach				
1087/02	Graben zum Rödebach				
1087/03	Dorfgraben zum Rödebach				
1088	Nebengraben zum Rödebach			X	Hinter den Neubauten keine Zufahrt mehr zum Gewässer möglich - Klärung UHV/UWB; derzeit ungenehmigte Ablagerungen linksseitig bis in die Böschung im Zuge der Sanierungsarbeiten auf dem Grundstück Rode - Klärung UWB

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1089	Osterbeek 1	X			Sohlenpflege an Gemarkungsgrenze Otleben/Beckendorf - Ablagerungen in der Sohle Stau vor Rückhaltebecken defekt - Erneuerung klärt UHV
1089/01	Graben zum Osterbeek 1	X	X		Sohlenpflege bis Waldkante - zuvor Gehölzpflege
1090	Osterbeek 2				
1091	Fangegraben an d. Milchviehanlage				
1092	Nebengraben zum Goldbach				
1093	Kurzer Graben 1				
1094	Kurzer Graben 2				
1095	Bullenfeldgraben	X X		X	Sohlenpflege dringend im nördlichen Bereich Anschluß Wiesenweg oberhalb klären Drainage wird frei gelegt und Kaskaden zur Rückhaltung/Versickerung hergestellt
1096	Kopfweidengraben				
1097	Abzweiger 1 bis Osterbeek 2				
1098	Abzweiger 2 bis Osterbeek 2				
1099	Wegeseitengraben				
1100	Graben zum Dorf				
1101	Springgraben				
1102	Soolgraben				

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1104	Nebengraben zum Goldbach				
1105	Nebengr. 2 zum Goldbac	X			Sohlenpflege dringend - Durchlass 1020 verlandet

für die Richtigkeit:

S. Blaik
Schaubeauftragter

am.