

Unterhaltungsverband "Großer Graben" Neuwegersleben

An der Pferdekoppel 1

39393 Am Großen Bruch

Gewässerschau am 26.03.2025, 8.30 Uhr im Schaubezirk 10 - Gemarkung Harbke

Teilnehmer: Brecht, Hardy (Schaumitglied), Ballhause, Maureen (WG-Harbke), Scholz, Steffen (WG-Harbke), Beulke, Florian (LK-Börde), Hoffmann, Jan (LK-Börde), Földner, Ines (AG-Tour), Duckstein Reinhard (Schaubeauftragter), Nowak, Birgit (LK-Börde), Petersen, Astrid (VG Obere-Aller), Neumann, Uwe (UHV), Fricke Janet (UHV)

GnN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1009	Wirbke			x x x x	Überfahrt defekt - Weg von Harbke an Kartenpkt. 135,7 - Heidberg Eigentümer in der Verantwortung - Klärung UWB LK Börde Pflegestreifen mähen an Ausbau Wirbke EU-Maßnahme. Biotop + Seitenstreifen durchgängig von Straße bis Ausbauende mähen. Maßnahme wird jährlich mit in den Unterhaltungsplan aufgenommen. Die Zufahrt über die Wiese ist nicht mehr möglich da sie verwildert ist. Wildwuchs und Weiden demnächst zur Durchfahrt zurückschneiden bzw. eingekürzen
1012	Bäregrundbach	x		x x x x	Einlauf Ackerverrohrung am Waldrand prüfen - Vernässung am Wald Sohlenpflege ehemalige Kaufhalle abwärts durch Gärten - Problem Einzäunung durch Anlieger Handräumung durch Gärten ab Garagen - Klärung Querzäune durch UWB LK Börde Einlauf in Verrohrung säubern, Brombeeren entfernen am Kindergarten (Rattenprobleme) neu geschaffener Abschnitt neben der Kreisstraße soll vom Straßenamt oder Gemeinde unterhalten werden
1013	Harbker Mühlenbach	x		x x x	ungenehmigt gepflanzte Bäume an Neubauten wurden zurückgesetzt maschinelle Unterhaltung möglich Sohlenpflege hinter Gemeinde. Rohrleitung ab Gemeinde (Gitter am Auslauf) muss gesäubert werden. Unterhaltungsbehinderung, Frau Hoche dringend klären- UWB LK Börde Frau Hoche lässt Betretung des Grundstücks nicht zu

GnN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
noch 1013	Harbker Mühlenbach	x			Vom Stau im Mühlenteich bis zur Fußgängerbrücke den Durchlauf auf der Seite zu Herrn Brecht räumen (MB-Aushub auf OK ablegen).
1013/01	Graben am Tagebau			x	Die letzten 50 m Haselnusssträucher entfernen - privat, da keine Zufahrt zur Unterhaltung gegeben ist.
1173	Graben hinter der AWG			x x	nicht gemäht Statusprüfung mit UWB veranlassen. Der neu geschaffene Abschnitt (offener Graben), neben der Kreisstraße soll vom Amt bzw. der Gemeinde unterhalten werden - kein Gewässerstatus
1173/01	Graben im Wohngebiet			x	nicht gemäht

für die Richtigkeit:

gez. Duckstein
Schaubeauftragter