

Unterhaltungsverband "Großer Graben" Neuwegersleben
 An der Pferdekoppel 1
 39393 Am Großen Bruch

Gewässerschau am 24.04.2024 im Schaubezirk I - Gemarkung Heudeber und Reddeber

Teilnehmer: Herr Festerling - Schaubbeauftragter; Herr Schmittat - Schaumitglied; Herr Feuerstack - Gem. Nordharz;
 Herr Neumann - GF UHV Großer Graben

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
W 1004	Rottebach (Aue Heudeber)			B	Brücke Nähe Gemarkungsgrenze Danstedt stark reparaturbedürftig - der Wasserlauf wird derzeit nicht beeinträchtigt - verantwortlich Eigentümer Gemeinde Nordharz
W 1005	Waldgraben	X	X	B X	in Richtung Bahn - Brücke defekt - Eigentümer Gehölzpflege und Sohlenpflege im Bereich Bahnbrücke - 1 große Pappel liegt über den Graben - Gemeinde schneidet Sohle frei, Beräumung durch UHV mit Gemeinde später Böschungsbefestigung mit Steinen im unteren Gewässerabschnitt
W 1005/01	Zulauf zum Teich / Waldgraben				
W 1005/02	Graben Harzstraße	X		X	Sohlenpflege mähen
W 1006	Waldgraben 2				
W 1006/01	Waldgraben 2 a			X	Staubeseitigung - Altholz aus Graben entfernen
W 1007	Mulmkegraben	X	X	X X	Ortslage - Verrohrung in Straße nicht mehr funktionsfähig - Schacht (Altverlauf) auf Eckgrundstück Nr. 20 öffnen und Bestand erfassen, Ergebnis mit Bauamt abstimmen Gehölzpflege, Staubeseitigung und Sohlenpflege auf Grundstück 328/1 (noch Verrohrung) bis Teich vor Mündung in W 1005 Überfahrt auslaufseitig defekt - Stirnwand bricht ein - verantw. Gemeinde

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
W 1007/01	Graben zum Teich (Mulmke OL)				
W 1011	Hanggraben				
W 1012	Mückenbach			X	Staubeseitigung an Gemarkungsgrenze Zilly/Heudeber Astbruch im Gewässer (Foto's)

Gemarkung Reddeber

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
W 1008	Feldgraben			X X	Staubeseitigung - abgebrochene Äste von Obstbäumen mähen

für die Richtigkeit:

Festerling
Schaubeauftragter