

Unterhaltungsverband "Großer Graben" Neuwegersleben
 An der Pferdekoppel 1
 39393 Am Großen Bruch

Gewässerschau am 09.04.2024 im Schaubezirk 10 - Gemarkung Marienborn

Teilnehmer: Herr Duckstein - Schaubbeauftragter; Herr Brecht - Schaumitglied; Frau Petersen - VG Obere Aller; Frau Gießmann - UWB LK Börde;
 Frau Hochbach - UNB LK Börde; Frau Nowak - Prüfer LK Börde; Herr Neumann - GF UHV Großer Graben

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1009	Wirbke			X	Überfahrt stark reparaturbedürftig - Privatgrundstück - Eigentümer in der Verantwortung - Klärung UWB LK Börde (Zufahrt Hartmannshausen)
1145	Wirbke				
1146	Rodenbach				
1147	Gänsebreite				
1148	Bullerspring				
1149	Alte Wirbke			X	Überfahrt ungenehmigt und zu klein (Stahlrohr) - Klärung UWB LK Börde
1150	Waldgraben			X	Einlauf vor Durchlass Wirtschaftsweg räumen
1151	Feldrandgraben				
1152	Rodenberggraben rechts			X	ungenehmigte, unterdimensionierte Überfahrt durch Anlieger errichtet - muss entfernt werden - Klärung UWBK LK Börde
				X	Klärung Gewässerverlauf
1153	Rodenberggraben links			X	Klärung Gewässerverlauf
1154	Feldweggraben				
1154/01	Graben an der Ställen				

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1154/02	Wegseitengraben				
1155	Harbker Weg links Gr. A			X	Gewässer aus Kataster entfernen - entwässert in die Aller
1156	Harbker Weg links Gr. D			X	Gewässer aus Kataster entfernen - entwässert in die Aller
1157	Harbker Weg rechts Gr. B			X	Gewässer aus Kataster entfernen - entwässert in die Aller
1158	Harbker Weg rechts Gr. C			X	Gewässer aus Kataster entfernen - entwässert in die Aller
1159	Sechserwiese			X	Klärung ob Stauanlage weiterhin zur Oberflächenwasserentnahme geeignet (UWB LK Börde)
1160	Wegseitengraben	X		X	Einlaufbauwerk in 1150 defekt - Eigentümer in der Verantwortung (Gemeinde) Sohlenpflege entlang Wirtschaftsweg

für die Richtigkeit:

Duckstein
Schaubeauftragter

C:\Users\WORKST~1\AppData\Local\Temp\PDF24\ebb_0_11262609_493250955.xls