

Unterhaltungsverband "Großer Graben" Neuwegersleben

An der Pferdekoppel 1

39393 Am Großen Bruch

**Gewässerschau am 09.04.2024 im Schaubezirk 10 - Gemarkung Völpke/Badeleben**

Teilhmer: Herr Duckstein - Schaubeauftragter; Herr Brecht - Schaumitglied; Frau Petersen - VG Obere Aller; Frau Gießmann - UWB LK Börde;

Frau Hochbach - UNB LK Börde; Frau Nowak - Prüfer LK Börde; Herr Neumann - GF UHV Großer Graben

GwN		Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1006	Rothe Graben				
1007	Kupferbach				
1008	Völpker Mühlenbach	X	X	X  X	Mauer in Kurve am Weidenfleck bricht aus - UWB LK Börde informiert Vbgem. Obere Aller zwecks Ortstermin Gehölzpflege am Sportplatz (Restarbeiten - überhängende Äste entfernen) - vorher Absprache mit Anlieger Springmann zur Befahrung Richtung Ummendorf Gewässer eingezäunt durch Anlieger - keine maschinelle Unterhaltung möglich - Klärung UWB LK Börde Gehölzpflege und Sohlenpflege Ortslage am Denkmal - flussabwärts (Brombeeren)
1216	Störpke				
1217	A-Graben Störpke				
1218	Steingraben				
1218/01	Graben am Stallgebäude				
1218/02	Graben an den ehem. Schrebergärten		X		Kopfweidenpflege

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1218/03	Graben 1 bei den Windrädern				
1218/04	Graben 2 bei den Windrädern				
1218/05	Wegeseitengraben				
1220	Völpker Mühlenbach			X	Ortstermin zu anstehenden UH-Arbeiten im Bereich der Klärteiche (Oelze) mit UWB LK Börde; Verb.-gem. Obere Aller und UHV
1220/01	Graben am Grundtappen 6				
1220/02	Graben am Brunnen				
1220/03	An der Kläranlage Üplinger Straße				
1220/04	Graben am Friedhof	X			Sohlenpflege bei Rüdiger Klohn, Bergstraße - Klärung mit UWB - keine Unterhaltung möglich - kein Zugang
1221	Waldgraben			X	umgebrochene Weide entfernen; Durchführung nach Aberntung o. bei Frost-Anlieger Hof Badeleben
1222	Grenzgraben Badeleben-Völpke		X		Gehölzpflege - Erlen gewässerseitig hochästen
1223	Graben am Wasserwerk				
1223/01	Graben 2 am Wasserwerk				
1223/02	Graben an den Neubauten				

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1224	Kirchenstieg		X		Gehölzpflege
1224/01	Graben zum Mühlenbach				
1224/02	Graben hinter Opel Linie	X	X	X	Sohlenpflege, Gehölzpflege Wiesenweg muss zukünftig unterhalten werden
1225	Steingraben				
1226	Unterellersdorfer Weg				
1227	Vorflutleitung				
1228	Wegeseitengraben				
1229	Scheunengraben				

für die Richtigkeit:

Duckstein  
Schaubeauftragter