

Unterhaltungsverband "Großer Graben" Neuwegersleben

An der Pferdekoppel 1

39393 Am Großen Bruch

Gewässerschau am 26.03.2025, 8.30 Uhr im Schaubezirk 10 - Gemarkung Völpke/Badeleben

Teilnehmer: Brecht, Hardy (Schaumitglied), Ballhause, Maureen (WG-Harbke), Scholz, Steffen (WG-Harbke), Beulke, Florian (LK-Börde), Hoffmann, Jan (LK-Börde), Földner, Ines (AG-Tour), Duckstein Reinhard (Schaubeauftragter), Nowak, Birgit (LK-Börde), Petersen, Astrid (VG Obere-Aller), Neumann, Uwe (UHV), Fricke Janet (UHV)

GwN		Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1006	Rothe Graben				
1007	Kupferbach				
1008	Völpker Mühlenbach Völpke	x	x	x	Die Mauer in der Kurve am Weidenfleck bricht aus. - UWB / LK Börde informiert Gehölzpflege am Sportplatz (Restarbeiten - überhängende Äste entfernen) - vorher Absprache mit Anlieger Springmann zur Befahrung Gehölzpflege und Sohlenpflege Ortslage am Denkmal - flussabwärts (Brombeeren) x Ortstermin zu anstehenden UH-Arbeiten im Bereich der Klärteiche (Oelze) mit UWB LK Börde; VG Obere Aller und UHV x Oberhalb in der Ortslage, entlang der Wiesen ist nicht gemäht.
1220	Völpker Mühlenbach- Badeleben			x	KU-Teile einbauen + Böschung befestigen, Geländer reparieren - gemeinsam mit Gemeinde (H. Brecht) VG Obere Aller zwecks Ortstermin x Oberhalb der Straßenbrücke nach Ummendorf ist durch Anlieger ein Gehege eingezäunt. - Klärung UWB, LK Börde Eine maschinelle Unterhaltung ist nicht möglich.
1216	Störpke				
1217	A-Graben Störpke				
1218	Steingraben				

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1218/01	Graben am Stallgebäude				
1218/02	Graben an den ehem. Schrebergärten		x		Kopfweidenpflege
1218/03	Graben 1 bei den Windrädern				
1218/04	Graben 2 bei den Windrädern				
1218/05	Wegeseitengraben				
1220/01	Graben am Grundtappen 6				
1220/02	Graben am Brunnen				
1220/03	An der Kläranlage Üplinger Straße				
1220/04	Graben am Friedhof	x			Sohlenpflege bei Rüdiger Klohn, Bergstraße - Klärung mit UWB - keine Unterhaltung möglich - kein Zugang
1221	Waldgraben			x	umgebrochene Weide entfernen; Durchführung nach Aberntung o. bei Frost-Anlieger Hof Badeleben
1222	Grenzgraben Badeleben-Völpke		x	x	Gehölzpflege - Erlen gewässerseitig hochästen Quellbereich Butterberg ansehen (Hochstände im Gewässer).
1223	Graben am Wasserwerk				
1223/01	Graben 2 am Wasserwerk				

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1223/02	Graben an den Neubauten			x	Hinter den Blöcken, Einlauf in Verrohrung über Schächte. Bei viel Wasser gibt es Abflussprobleme. Es wird ein gesonderter Termin zeitnah mit der UWB / UHV / VG Obere-Aller vereinbart.
1224	Kirchenstieg		x		Gehölzpflege
1224/01	Graben zum Mühlenbach				
1224/02	Graben hinter Opel Lindner	x	x	x x	Sohlenpflege, Gehölzpflege Wiesenweg muss zukünftig unterhalten werden
1225	Steingraben				
1226	Unterellersdorfer Weg				
1227	Vorflutleitung				
1228	Wegeseitengraben				
1229	Scheunengraben				

für die Richtigkeit:

gez. Duckstein
Schaubeauftragter