

Unterhaltungsverband "Großer Graben" Neuwegersleben

An der Pferdekoppel 1

39393 Am Großen Bruch

Gewässerschau am 16.04.2025 im Schaubezirk 3 - Gemarkung Veltheim

Teilnehmer: Schliephacke, Bernd - Schaubeauftragter; Goy-Hans-Werner - Schaumitglied; Plümecke, Jan - Schaumitglied; Woszczyk, Mirko - UWB LK Harz; Schrieber, Schinkel, Erik - UNB LK Harz; Philip - LW-Unternehmen Schliephacke; Radtke, Hans - Bauhhof Hessen; Niggemeyer, U. - interessierter Bürger; Neumann, Uwe - UHV Großer Graben

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkungen
H 1.035	Schiffgraben Veltheim	X			Sohlenpflege
H 1.036/01	Graben zum Steinbach				
H 1.037/1	Beiläufer Veltheim	X		X	Sohlenpflege vom H 4535 - Einmündung H 2405 nach Ernte Partikel und Schilffreste an großen Brücken entnehmen
H 2405	Goeschegraben	X			Sohlenpflege
H 2406	Rottegraben Veltheim	X			Sohlenpflege
H 2407	Schmiedeweggraben 2			X	Wegentwässerung von Triftstraße durch Beschädigung Gewässerschonstreifen und Böschung geschaffen - Einlauf pflastern oder eine Verrohrung legen - Klärung durch Gemeinde
H 2407/01	Wegeseitengraben 1	X			Sohlenpflege
H 2407/02	Wegeseitengraben 2	X			Sohlenpflege

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkungen
H 2411	Bullenwiesengraben Gr. 13	X	X		Gehölz- und Sohlenpflege
H 2411/01	Stichgraben 1				
H 2412	Schmiedeweggraben L 155 A				
H 2413	Hessenfeldgraben Veltheim				
H 2414	Graben 1 A	X			Sohlenpflege - zwischen H 4527/1 und H 2415 Drainageausläufe suchen - Herrn Schliephake vorher informieren
H 2415	Graben 2 TV XIII				
H 2416	Graben 2 A TV XIII	X			Sohlenpflege - Blühstreifen, Aushub nach Ernte auf Acker
H 2418	Gr. 9 u. Vorflutleitung TV XII	X			Sohlenpflege
H 2418/01	Wegeseitengraben	X		X	Befestigung Auslauf Wirtschaftsweg an Straße Veltheim (Straßenbauamt wird informiert) Sohlenpflege
H 2419	Graben 11 TV XIII	X		X	Sohlenpflege Durchlässe spülen
H 2420	Graben 12 TV XIII	X			Sohlenpflege
H 3495	Rotheweggraben				
H 3520	Bullenwiesen Nr. 1	X			Sohlenpflege
H 3520/1	Bullenwiesen Nr. 2	X			Sohlenpflege
H 3521	Graben am Schweinestall	X		X	Der Durchlass hinter Kreuzung mit H 2416 kann entfernt werden - Zusammenarbeit mit der Gemeinde Sohlenpflege
H 3522	Graben A	X			Sohlenpflege

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkungen
H 3522/01	Graben A 1	X			Sohlenpflege
H 3523	Graben 1	X			Sohlenpflege
H 3524	Graben 2	X		X	Sohlenpflege Durchlässe spülen
H 3525	Graben 2 A TV XIII	X			Sohlenpflege
H 4526	Graben 3	X		X	Sohlenpflege Durchlässe spülen
H 4527/1	Graben 3 TV XIII	X		X	Sohlenpflege Böschungen mulchen
H 4527/2	Graben 3a	X		X	Sohlenpflege Böschungen mulchen
H 4528	Graben 6	X			Sohlenpflege
H 4529	Graben 7 TV XIII	X			Sohlenpflege
H 4529/01	Stichgraben	X			Sohlenpflege
H 4530	Graben 10	X			Sohlenpflege
H 4530/01	Stichgraben	X			Sohlenpflege
H 4532	Schmiedeweggraben 1	X			Sohlenpflege
H 4533	Graben am Klapperberg				

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkungen
H 4534	Graben 1 am Klapperberg				
H 4535	Wegeseitengraben Veltheim	X			Sohlenpflege

Für die Richtigkeit:

gez. Schliephacke
Schaubeauftragter