

Unterhaltungsverband "Großer Graben" Neuwegerleben
 An der Pferdekoppel 1
 39393 Am Großen Bruch

Gewässerschau am 17.04.2024 im Schaubezirk 8 - Gemarkung Wulferstedt

Teilnehmer: Herr Röder - Schaubeauftragter, Herr Blaik - Schaumitglied; Herr Siemann - Landwirt; Frau Freimann - Freimann & Dippe GbR;
 Herr Beetz - UWB LK Börde; Frau Kausche - UNB LK Börde; Herr Kamrath - Verbandsgem. Gröningen; Herr Neumann - UHV Großer Graben

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1014	Linker Beiläufer				
1018	Fauler Graben				
1018/1	Graben 1				
1018/2	Graben 5				
1026	Graben 42				
1027	Graben 43				
1028	Graben 41				
1029	Schrebergartengraben				
1031	Fangegraben 1 TV 5 G				
1032	Fangegraben 2 TV 5 G				
1033	Graben 10a TV 5 G				

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1039	Graben 15 TV 5 G				
1040	Graben 16 TV 5 G				
1041	Graben 17 TV 5 G				
1043	Schradergraben TV 6 G				
1043/01	Moddergraben 1				
1043/02	Moddergraben 2				
1043/03	Stichgraben				
1043/04	Teichablauf				
1044	Abschlaggraben TV 6 G				
1045	Rohrleitung Neudamm TV 6 G				
1046	Graben 20 TV 6 G		X	X	Durchlässe vom Graben 20 in alle Stichgräben säubern 2023 Wasser stand zu Hoch Pappeläste entnehmen
1047	Graben 18 TV 6 G				
1048	Graben 19 TV 6 G				
1049	Fangegraben 2 TV 6 G				
1050	Graben 18 a TV 6 G				
1051	Graben 21 TV 6 G				

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1052	Graben 22 TV 6 G				
1053	Graben 23 TV 6 G				
1054	Graben 24 TV 6 G				
1055	Graben 25 TV 6 G				
1056	Graben 26 TV 6 G				
1057	Graben 27 TV 6 G				
1058	Graben 28 TV 6 G				
1059	Graben 29 TV 6 G				
1060	Graben 30 TV 6 G				
1061	Graben 31 TV 6 G	X		X	Staubeseitigung - Bruchholz entfernen Sohlenpflege nach Kartoffelernte
1062	Fangegraben 3 TV 6 G				
1063	Fangegraben 1 TV 6 G				
1064	Stichgraben 1 TV 6 G				
1065	Stichgraben 2 TV 6 G				
1066	Stichgraben 3 TV 6 G				
1067	Stichgraben 4 TV 6 G				

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	SonstArb	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1068	Stichgraben 5 TV 6 G				
1070	Stichgraben 6 TV 6 G				
1071	Stichgraben 7 TV 6 G				
1072	Stichgraben 8 TV 6 G				
1073	Stichgraben 9 TV 6 G	X			Sohlenpflege zum 1052
1074	Stichgraben 10 TV 6 G	X			Sohlenpflege zum 1053
1075	Stichgraben 11 TV 6 G				
1076	Stichgraben 12 TV 6 G				
1077	Stichgraben 13 TV 6 G				
1078	Stichgraben 14 TV 6 G				
1079	Fangegraben 4 TV 6 G				

Durch den Landwirtschaftsbetrieb Röder, Wulferstedt wurde die Durchführung der Sohlenkrautung kritisiert. Es wurde dargelegt, dass der Aushub bei der Sohlenkrautung sich in den letzten Jahren wesentlich erhöht hat. Dadurch ist tw. erforderlich, vor dem Mulchen auch noch den Aushubverteiler einzusetzen. Eine wechselseitige Ablegung des Aushubs von Jahr zu Jahr (wo möglich) würde eine Erhöhung des Schonstreifens minimieren. Auch wird weiter im Bruchbereich eine einseitige Sohlenkrautung der Gewässer angestrebt. Eine Ortsbesichtigung mit dem LW-Betrieb Röder und dem UHV zur weiteren Verfahrensweise wird durchgeführt.

Das Setzen des Wehrs Wulferstedt wird in Abstimmung mit den Landwirten Herrn Röder und Herrn Blaik, der UWB Frau Rahn und dem LHW Herrn Blum durch den Unterhaltungsverband koordiniert.

für die Richtigkeit:

Röder
Schaubeauftragter

C:\Users\WORKST~1\AppData\Local\Temp\PDF24\ebb_0_3687296_341047244.xls