

Unterhaltungsverband "Großer Graben" Neuwegersleben

An der Pferdekoppel 1

39393 Am Großen Bruch

Gewässerschau am 09.04.2024 im Schaubezirk 10 - Gemarkung Sommersdorf

Teilnehmer: Herr Duckstein - Schaubeauftragter; Herr Brecht - Schamitglied; Frau Petersen - VG Obere Aller; Frau Gießmann - UWB LK Börde;

Frau Hochbach - UNB LK Börde; Frau Nowak - Prüfer LK Börde; Herr Neumann - GF UHV Großer Graben

GwN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	Sonstiges	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1009	Wirbke				
1010	Burgtalgraben			X	Überfahrt an der Feldscheune tw. eingebrochen (Eigentümer Gemeinde)
1011	Dorfgraben	X	X	X X X	Aushubrest (Spielplatz) soll durch Gemeinde beseitigt werden, wie bereits abgestimmt war Staubeseitigung - Unterburg (querlieg. Bäume) Gehölz- und Sohlenpflege Abschnitt Teich bis Unterburg Wasser aus Weg (Drainage) muss über Verrohrung dem 1011 zugeführt werden - verantw. Gemeinde
1011/01	Quellgraben				
1145	Wirbke			X	Gitter vor Rohrleitung (Waldende) einbauen - Wirtschaftsweg
1145/01	Nebengraben zur Wirbke				
1161	Mühlenfeldgraben			X	Gitter am Feldweg vor Rohrleitung einbauen
1162	Hantalgraben				
1163	Holzfeldgraben			X	tatsächlicher Verlauf der Verrohrung im Holzfeld unbekannt, überprüfen und Abfluss sichern (Anschluß an Verrohrung) Weiterführung am Wirtschaftsweg (Vorschlag UHV) nicht von Agrargenossenschaft erwünscht

GnN	Bezeichnung	Sohlenpfl	Gehölzpfl	Sonstiges	Gewässerabschnitt/Bemerkung
1164	Dornbuschgraben				
1165	Burgtalgraben			X	Durchlass säubern in Kurve Wirtschaftsweg Pkt. 142,3
1165/01	Wegeseitengraben				
1166	Mühlenfeldseitengraben				
1167	Nährwiese				
1168	Hasentramp				
1169	Schwarzer Weg	X	X		Graben zwischen 1169 und 1221 als Gewässer aufnehmen und unterhalten - Gehölzpflege und Sohlenpflege
1170	Graben an der Verrohrung				
1171	Graben am Schafstall				
1172	Nährwiese (offen)				

für die Richtigkeit:

Duckstein
Schaubeauftragter

